

## ※주요 실시사항 및 기전실 작업사항 (2022.7.14.~2022. 8.15)

1. 신종 코로나로 인한 공동구 방역소독 및 승강기내부 손소독재 교체[기전실 및 경비원]
2. 집중 호우로 인한 지하주차장 각동화단배수상태 점검[기전실 및 경비원]
3. 각동 공용부 화단, 103동 6호라인 앞베란다, 웬스장미 나무 전지작업[기전실]
4. 2초소 누수로 인한 차단기OFF 차단기교체 및 에어컨콘센트청소 점검[기전실]
5. 수변전실 하절기 과부하로 인한 온도상승 감시 부하관리[기전실]
6. 1초소 물통 누수로 인한 실리콘작업[기전실]
7. 104동1.2라인앞 오수맨홀 뚜껑세트 교체[기전실]
8. 101동앞 주차스토퍼1EA교체[기전실]
9. 후문 주차차단봉 휜 절단후 보수 부착, 101동 6라인횡단보도 볼라드교체[기전실]
10. 폐자전거 출고작업[기전실,경비원](7/26 )
11. 후문 주차차단기 컨트롤판넬 보호용 스텐레스U볼라드파손 교체[보험업체]
12. 수변전시설 변압기 및 기기 열화상촬영(전기직무고시)[주.세광티이씨](7/21)
13. 각동 승강기 내부 바닥재 교체작업12대[다모아엘(주)](7/18)
14. 발전기 무부하가동[기전실]
15. 직원 안전교육 실시 [관리, 미화, 경비](7/25,26)
16. 소방점검실시[이레소방이엔지](7/29)
17. 승강기정기점검실시[효은E/L](7/21,22)
18. 수도 및 전기검침 실시(8/3,4)
19. 수목소독 및 정기소독 실시[주신환경](8/5)
20. 기타 공동 및 세대민원 153건 처리